

Från: Kommun - Hallsberg <kommun@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ärende: VB: Förslagslådan
Datum: 2018-05-22 09:11:09

Från: webmaster@hallsberg.se <webmaster@hallsberg.se>
Skickat: den 21 maj 2018 19:26
Till: Kommun - Hallsberg
Ämne: Förslagslådan

Jag godkänner

Ditt namn
Per Bengtson

Rubrik på förslaget
Underhåll

Ort du bor i
Hallsberg

Ditt telefonnummer
0702471222

Din epost
perbgn@gmail.com

Förslagets innehåll
Hej!

Jag tycker att GC-banan på södra delen av Esplanaden mellan Stocksättersgatan och Lokvägen är väldigt dålig. Behöver renoveras..

Sedan behövs också Elljusspåret vid Stocksäter, Hultaskogen underhållas. Det är sticker upp stenar på spåret mer eller mindre. Dom behöver tas bort innan det händer någon allvarlig skada på någon motionär